

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke für SUZUKI SV 650/S bis Bj. 2002

Artikel-Nummer: 650.395 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	
1 Halteadapter links	1 Halteadapter rechts
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Inbusschrauben M 6 x 16
6 U-Scheiben Ø 8,4	2 U-Scheiben Ø 6,4
6 Sprengringe Ø 8,4	2 Sprengringe Ø 6,4
2 Vierkantgewindebüchsen M 8	4 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 24 x 2 mm
4 Sechskantschrauben M 8 x 25	

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Fahrer- und Soziussitz sowie Soziushaltegriff demontieren. Heckverkleidung abnehmen. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Montage der Halteadapter:

In die hinteren offenen Rahmenrechteckrohre die Vierkantgewindebüchsen M 8 bündig einsetzen. Die vordere Verschraubung der Halteadapter erfolgt zwischen Rahmen und Soziusfußrastenausleger mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und Sprengringen. Zusätzlich werden an der vorderen Verschraubung jeweils zwei Karosseriescheiben Ø 8,4 x 24 x 2 mm als Abstandshalter zwischengeschoben. Die hintere Verschraubung der Halteadapter erfolgt an den zuvor montieren Gewindebüchsen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen. Danach die Heckverkleidung wieder montieren.

Montage der Gepäckbrücke

Die Gepäckbrücke aufsetzen und mit den Originalschrauben in den Soziushaltegriffbefestigungen verschrauben.

Die untere Verschraubung erfolgt außen an den deckungsgleich vorhandenen Gewinden der Halteadapter mit den Inbusschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und Sprengringen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Die Gepäckbrücke ist geeignet zur Anbringung der verschiedenen Hepco & Becker- Topcases mittels Schnellverschluß.

Als Ergänzung bieten wir einen Kofferträger unter der Art.-Nr. 650.395 00 01 an. Ebenso einen Motorschutzbügel unter der Art.-Nr. 501.316.

